

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2019579

项目完成时间：2019年 10月 25日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	綦江县安稳镇加油站			
项目名称	綦江县安稳镇加油站安全现状评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	危化类			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	李瑞	朱丕凯		王者鹏
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	李瑞	2019.10.25	耿鹏	郭科社
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿 鹏	安全	1500000000100167	14090074921	专职
李瑞	化工工艺	1500000000100091	55140156447	专职
徐磊	电气	0800000000205616	/	专职
李华	安全	1500000000100186	55120132491	专职
项目简介	綦江县安稳镇加油站[以下简称安稳加油站]位于重庆市綦江县安稳镇九盘村。现有埋地式油罐4个，其中有18m ³ 汽油储罐1个，12m ³ 汽油储罐1个，30m ³ 车用柴油储罐2个，总容积（柴油罐容积可折半计入油罐总容积）60m ³ 。该加油站是一家三级加油站，主要从事汽油、车用柴油的零售和储存业务。			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	李瑞	2019.9.25	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等	1) 配电室、发电机房的门应向外开启。 2) 防渗罐池检测立管未设标识。 3) 加油机底部电力线路应穿管保护。 4) 配电室应设事故照明。